

INSPEKTIONSCERTIFIKAT FÖR HANDBRANDSLÄCKARE

ÄGARE: Ötaxi

FARTYGG / REG.BET: M/S Jungrun SHPV

HEMMAHAMN: Dalarö

ANTAL BRANDSLÄCKARE: 3 st


ANTAL AGGREGAT: 0 st

Härmed intygas att ovanstående handbrandsläckare/aggregat har inspekterats, kontrollerats och befunnits vara i fullgod kondition.
Se även bifogat besiktningsprotokoll för ev.anmärkningar/kommentarer.

Ort: Ornö

Besiktningsdatum: 2024-07-12

HANINGE BRANDREDSKAP AB



Inspektör

HANINGE BRANDREDSKAP AB
Box 608
136 26 HANINGE

Tel.nr
08-741 32 40
E-post: info@haningebbrand.se

Org.nr
556254-8882

FYLLNADSCERTIFIKAT FÖR HALOTRONANLÄGGNING

ÄGARE: Ötaxi

FARTYG / REG.BET: M/S Jungrun SHPV

HEMMAHAMN: Dalarö

ANLÄGGNING FÖR: MASKINRUM

ANTAL BEHÅLLARE: 1 st

Behållarnr	Tara	Halotronmängd	Totalvikt	Tryck
8557 A	16,7	13,0	29,7	42,0


Härmed intygas att ovanstående halotronanläggning vid kontroll befunnits innehålla föreskriven mängd halotron.

(Se även bifogat besiktningsprotokoll för ev. anmärkningar/kommentarer)

Ort: Ornö

Besiktningsdatum: 2024-07-12

HANINGE BRANDREDSKAP AB



Inspektör

HANINGE BRANDREDSKAP AB
Box 608
136 26 HANINGE

Tel.nr
08-741 32 40
E-post: info@haningebbrand.se

Org.nr
556254-8882

HANINGE
 BRANDREDSKAP AB
 BOX 608
 136 26 HANINGE
 TEL: 08-741 32 40

BESIKTNINGSPROTOKOLL

SLÄCKMEDEL :

HALOTRON IIB

OBJ NR	581	Certifikat utskrivet		KUND.NR	
Objekt	M/S JUNGFRUN	Ägare/redare	ÖTAXI		
Ort hemmahamn	ORNÖ	Adress			
Ref nr/reg bet	SHPV	Rumsvolym		Postadress	
Släck anl typ	SKUMAB	Central typ		Tel nr	
				Mobiltel	
Kontakt pers	SOLVEIG CARLSSON		Ref		Fax nr
Tel		Mobil nr	0705268854	Beställare	SOLVEIG
Skyddat utrymme	MASKINRUM				

SERVICE UTFÖRD 2024-07-12 **BESIKTNINGSMAN** JA **NÄSTA SERVICE** 2025-07-12

pos	Komponent	Status	pos	Komponen	Status	Kommentarer
1	BEHÅLLARE		5	KONTROLLENHET		
	Behållare	OK	5,1	Centralapparat		
1.2	Drivgastryck	OK	5,2	Matarspänning/batteri		
1.3	Nivåmätning	OK	5,3	Felindikeringar		
1.4	Fastsättning	OK	5,4	Automatik fränkoppling		5.5 Värmedetektor ej testad
1.5	Revision/provtryckning	OK	5,5	Detektorer	MA	
1.6			5,6	Detektorslinga		4,1+6,1 Ingen ström fram till brandlarmspanel.
2	UTLÖSNINGSMEKANISM		5,7	Tryckknappar		Tryckvakt, brandlarm larm till utlösningsskåp
2,1	Ventilarm	OK	5,8	Mute / Reset		
2,2	Vajerutlösning	OK	6	ÖVRIGT		
2,3	Ventil med slagstift		6,1	Tryckvakt	MA	ej testat. Ingen ström, åtgärdas av Redaren
2,4	Pneumatisk pilotutlösning		6,2	Undercentral		
2,5	Pneumatisk utlösning		6,3	Fördröjning	sec	
2,6	Aktuator,år:		6,4	Blockering		
2,7	Aktuatorkrets		6,5	Utlösningsskåp		
2,8	Kablage		6,6			
	RÖRSYSTEM		7	INSTRUKTIONER		
3,1	Manifold/manometer	OK	7,1	Skyltning	OK	
3,2	Huvud/distributionsventil	OK	7,2	Instruktioner/intyg	OK	
3,3	Rör,slangar,kopplingar	OK	7,3			
4	LARM - STÄNGNINGAR		8	ÖVR.BRANDSKYDD		
4,1	Munstycken	OK	8,1	P-sprinkler för panna		
4,2	Renblåsning		8,2	Brandsläckare	OK	
4,3			8,3	BP.slang.strålrör		
4,4	Akustiskt larm	MA	8,4	Separat brandlarm		
4,5	Optiskt larm		9	Besiktningen avser		
4,6	Fläktstopp		9,1	Inspektionscertifikat		
4,7	Pannstopp		9,2	Fyllnadscertifikat	OK	
4,8	Spjäll / Ventilation		9,3			

Behållarnr/Refnr	Tara	Släckmedel	Brutto	Tryck	Revision
8557 A	16,7	13,0	29,7	42,0	2016

